

年	客先	件名
H23	中電プラント(株)宇部興産事業所	宇部興産(株)216MW タービン補機器定修工事のうち熱交換器他点検補修工事
H23	中電プラント(株)山口支社	宇部市環境保全センター じんかい焼却設備定期整備1焼却設備清掃点検整備
H23	中電プラント(株)山口支社	宇部市環境保全センター じんかい焼却設備定期点検1 焼却設備清掃点検
H23	中電プラント(株)山口支社	戸田工業(株)小野田事業所 スチームアキュムレータ年次点検
H23	中電プラント(株)山口支社	宇部興産(株) 伊佐セメント 自家発電所 廃木M5チェーンコンベア補修
H23	中電プラント(株)山口支社	宇部興産(株) 伊佐セメント 自家発電所 ボイラ関係点検整備工事
H23	中電プラント(株)山口支社	宇部興産(株) 伊佐セメント 自家発電所 火炉コールドリサイクル管他補修本体工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号EP外装板修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)石膏シップローダケーブルベア修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫装置点検工事(第22回)のうち機械関係点検工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号機点検工事(第22回)のうちタービン関係点検工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫装置MGGH再加熱器スーツブロウ修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫装置点検工事(第22回)のうち吸収塔点検工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)No.4石膏コンベアトリックパ走行装置修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号電気集塵機出口絞り部保温腐食修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫装置MGGH熱回収器スーツブロウ修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)石膏払出シップローダ電磁ブレーキ他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫吸収塔スプレーノズル他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号A/B循環ポンプインペラー他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫吸収塔塔間部修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫MGGHチューブバンドルジェット洗浄工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号A/B循環ポンプ冷却水配管他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫通風機入口煙道他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)No.2燃料タンク各部修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)石膏払出シップローダ旋回部他腐食修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫装置排水用タンク仮設工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫MGGH再加熱器スーツブロウウォールボックス他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫装置吸収塔石膏除去工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫MGGH再加熱器出口ケーシング修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫装置煙道関係修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫吸収塔上部ケーシング修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号取水路清掃工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号除塵機各部修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硫MGGH再加熱器スーツブロウ駆動用モータ他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硫装置点検工事(第20回)のうち機械関係点検工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号機定期点検工事(第32回)のうちタービン関係点検工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号機定期点検工事(第32回)のうちボイラ関係点検工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硫冷却塔伸縮継手修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硫装置吸収塔循環配管他伸縮継手取外・取付工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硫装置吸収塔デミスタブロー配管取外・取付工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硫装置冷却塔濡れ壁散水配管取外・取付工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硫装置GGH低温エレメント他修理工事

H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号ボイラ脱硝装置触媒修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硝ケーシング他点検工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硝装置吸収塔循環ポンプケーシング他修理工事に伴う取外取付工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硝装置吸収塔石膏除去工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)1号除じん機スプレー配管修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硝装置GGHケーシング他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号循環ポンプ冷却水配管他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硝入口煙道エキスパンション修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硝装置煙道修理工事のうち冷却塔入口修理
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号取放水路点検工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硝装置吸収塔出口ケーシング修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)2号脱硝MGGH点検修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号ボイラ節炭器チューブ切断他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号揚炭機廻り修理工事のうちライナー修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硝MGGH漏洩修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)排水処理装置点検工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)No.4石膏コンベアトリップ走行車輪修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)貯炭場雨水処理装置点検工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)No.4石膏トリッパウイングコンベアベルト亀裂修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硝MGGH点検他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)排水処理装置B貯槽污泥移送工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号脱硝装置MGGH点検清掃工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)A/B石灰石圧送空気圧縮機油冷却器他点検修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号灰処理ポンプ加熱防止弁フランジ他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号ボイラ脱硝装置触媒修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硝装置触媒搬入出用レール他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号年次点検修理工事のうち第1号脱硝装置点検修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号機灰処理ポンプサクシオン母管修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号年次点検修理工事のうち第1号脱硝装置触媒点検清掃修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硝冷却塔入口煙道上部保温修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号ボイラ灰処理装置ホッパ詰り修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第1号脱硝装置触媒シール金物他修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号ボイラAH出口煙道他点検修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)化学消火装置各部点検修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)第2号ボイラ灰処理装置ホッパ他点検修理工事
H23	中電プラント(株)下関事業所	下関(発)2号脱硝B1吸収塔攪拌機シール部他修理工事
H23	中電プラント(株)広島支社	柱上変圧器RC 真空加熱設備他6ヵ月点検工事
H23	中電プラント(株)広島支社	布野(発)水車発電機細密点検
H23	中電プラント(株)広島支社	柱上変圧器RC 真空加熱設備他年次点検工事
H23	中電プラント(株)山陰営業所	澄川(発)1号水車発電機普通点検
H23	中電プラント(株)山陰営業所	周布川第一(発)水車発電機細密点検
H23	中電プラント(株)山陰営業所	周布川第一(発)発電機盤取替工事
H23	中電プラント(株)山陰営業所	豊川(発)2号発電機固定子コイル取替工事

H23	中電プラント(株)山陰営業所	日原(発)3号水車発電機普通点検
H23	中電プラント(株)山陰営業所	豊川(発)認可出力増加に伴う有水試験工事
H23	中電プラント(株)山口営業所	佐々並川(発)給排水装置点検工事
H23	中電プラント(株)山口営業所	弥栄(発)調速細密点検工事
H23	中電プラント(株)山口営業所	佐々並川(発)入口弁ほか細密点検工事
H23	中電プラント(株)山口営業所	佐波川発電所 水車発電機オーバーホール工事
H23	中電プラント(株)山口営業所	宇部興産(株)水車ガイド弁分解補修工事
H23	中電プラント(株)山口営業所	佐波川発電所 水車廻り配管取替工事
H23	日電工業(株)	三隅(発)脱硫B入口ダンパ始動不良点検修理工事
H23	日電工業(株)	三隅(発)特定化学物質等設備点検工事
H23	日電工業(株)	三隅(発)脱硫石灰石貨車側スラリー槽攪拌機カップリング点検修理工事
H23	日電工業(株)	三隅(発)脱硫装置重負荷期前点検工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)第1号脱硫装置煙道各部修理工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)運炭A/B振動スクリーン修理工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)第2号脱硫GGH修理工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)第2号脱硫GGH低温エレメント修理工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)第2脱硫装置点検工事(11回)のうち機械関係点検工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)第2脱硫A/B-GGHエレメントカバーボルト修理工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)第2脱硫A/B-GGH未処理側出口煙道修理工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)1号脱硫装置B脱硫出口ダンパ廻り煙道点検修理工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)1号脱硫装置煙道点検修理工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)第1号脱硫装置中間点検工事(第2回)のうち機械関係点検工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)1号脱硫GGH入口エキスパンション修理工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)1号脱硫GGHエリミ洗浄弁修理工事
H23	日電工業(株)	新小野田(発)第1号発電機励磁回路点検工事
H23	中電工業(株)	中九州大平線外鋼管鉄塔支柱材内面部分補修修繕工事
H23	中電工業(株)	下関(発)第1号脱硫装置冷却塔入口煙道ライニング修理工事
H23	中電工業(株)	下関(発)第1号脱硫装置吸収塔スプレー室ライニング修理工事
H23	中電工業(株)	JR西日本新厚東線No.1～6鉄塔塗装工事
H23	中電工業(株)	新小野田(発)No.1軽油タンク塗装修理工事
H23	中電工業(株)	関門連係線 鉄塔防錆塗装工事
H23	中電工業(株)	排水処理装置タンク塗装他修理工事
H23	中電工業(株)	宇部下関線No.92～132鉄塔防錆塗装工事
H23	中電工業(株)	新小野田(発)第2号脱硫GGH未処理側出口煙道ライニング修理工事
H23	中電工業(株)	下松火力光線ほか1線路鉄塔防錆塗装工事
H23	中電工業(株)	新山口幹線鉄塔防錆塗装工事
H23	中電工業(株)	東山口幹線No.205～207鉄塔防錆塗装工事
H23	中電工業(株)	西宇部小野田線No.7～13ほか2線路鉄塔塗装工事
H23	中電工業(株)	小月厚狭線ほか1線路鉄塔防錆塗装工事
H23	中電工業(株)	山口幹線ほか2線路鉄塔防錆塗装工事
H23	中電工業(株)	下関(発)第2号脱硫吸収塔外面塗装修理工事
H23	中電工業(株)	東洋紡線No.13～20鉄塔防錆塗装工事
H23	中電工業(株)	下関(発)第2号脱硫吸収塔上部ライニング修理工事

H23	中電工業(株)	下関(発)第2号脱硫吸収塔ケーシングライニング修理工事
H23	中電工業(株)	下関(発)第2号脱硫通風機入口煙道他ライニング修理工事
H23	中電工業(株)	下関(発)構内浄化槽集中化工事
H23	中電工業(株)	松浦火力線ほか鋼管鉄塔支柱材内面部分補修工事
H23	中電工業(株)	松島火力線 鉄塔防錆塗装工事
H23	中電工業(株)	JR西日本新厚東線No.7～10ほか2線路鉄塔塗装工事
H23	中電工業(株)	下関火力山口線No.94ほか鉄塔塗装工事
H23	中電工業(株)	宇部藤山線No.5～8鉄塔塗装工事
H23	(株)ブリヂストン	CBHバケットCV定期点検補修
H23	(株)ブリヂストン	bcTスクリュー補修他
H23	日本通運(株)	宇部アンモニア定修工事
H23	西日本プラント工業(株)	戸畑共同火力(株)3号ユニット補機修繕工事(タービン関係)のうち補機ポンプ点検
H23	ジャパンマリンユナイテッド(株)	白島6号水封タンク内防食工事
H23	(株)小月製鋼所	下関(発)第1号機定期点検工事(第32回)のうちボイラ本体非破壊検査に伴う磨き工事
H23	(株)小月製鋼所	下関(発)第1号ボイラ減肉調査工事
H23	(株)小月製鋼所	下関(発)第1号ボイラ主要弁点検工事
H23	(株)小月製鋼所	下関(発)第2号機定期点検工事(第22回)のうちボイラ関係非破壊検査前処理工事
H23	(株)小月製鋼所	新小野田(発)第2号主要弁点検工事
H23	(株)小月製鋼所	新小野田(発)第2号タービン抽気逆止弁点検工事
H23	(株)小月製鋼所	新小野田(発)第1号ボイラ高圧電動弁点検工事