

| 年   | 客先               | 件名                                    |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 216MW高中圧送気管設置                 |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 145MWUNS2 支柱補修工事              |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株)※216MW 給水加熱器洗浄用配管仮設工事          |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株)発電所 216MW発電設備 火炉後壁管漏洩に伴う除却準備工事 |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 小径配管点検補修工事                    |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) IPP宇部発電設備 系統温水洗浄工事            |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 216MW ボイラ水冷壁管補修工事             |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) ※216MW ボイラ関係各部点検              |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 216MWボイラ給水ポンプ補修工事             |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 216MW 高中圧送気管設置のうち屋外先行工事       |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 216MW 高中圧送気管設置(本体工事)          |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) ※216MW タービン補機器緊急点検工事          |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) ※216MW 低圧タービン突発補修工事           |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 145MW 1号脱硝装置行歩廊補修工事           |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 216MW タービン補機器定修工事             |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 216MW タービン本体定修工事              |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 216MW ボイラ補機定検補修工事             |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 216MW ボイラ本体定検補修工事             |
| H25 | 中電プラント(株)宇部興産事業所 | 宇部興産(株) 30MWGAH関係定検補修工事               |
| H25 | 中電プラント(株)山口支社    | 宇部市環境保全センター 3号供給フィーダスクリュウ羽根交換         |
| H25 | 中電プラント(株)山口支社    | 宇部市環境保全センター じんかい焼却設備定期整備Ⅰ 焼却設備清掃点検整備  |
| H25 | 中電プラント(株)山口支社    | 戸田工業(株)小野田事業所 スチームアキュムレータ年次点検         |
| H25 | 中電プラント(株)山口支社    | 西部石油(株)山口製油所 廃熱回収ボイラ脱硝装置性能試験助勢業務      |
| H25 | 中電プラント(株)山口支社    | 火力発電技術センター 屋外設備除却工事                   |
| H25 | 中電プラント(株)山口支社    | 宇部興産(株) 伊佐セメント工場 自家発電設備点検整備           |
| H25 | 中電プラント(株)山口支社    | 宇部興産(株) 伊佐セメント自家発 ボイラ点検整備補機・灰処理装置点検   |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)2号脱硫吸収塔スプレインズル点検清掃工事             |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)2号脱硫MGGH点検清掃工事                   |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)第2号灰処理装置EPホッパ詰り修理工事              |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)構内消火栓修理工事                        |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)第1号脱硫装置GGH水洗工事                   |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)Aオイルフェンス巻取装置修理工事                 |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)2号脱硫MGGH点検修理工事(バンドル他修理)          |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)第2号B-EP出口煙道伸縮継手他点検修理工事           |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)排水処理装置点検工事                       |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)貯炭場雨水処理装置点検工事                    |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)第2号脱硫補給水配管修理工事                   |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)第2号脱硫装置B吸収塔上部梁点検修理工事             |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)第2号灰処理装置EPホッパ修理工事                |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)第2号灰処理装置ホッパ詰り修理工事                |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)第2号脱硫煙道他工事(吸収塔修理)                |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所   | 下関(発)第1号揚炭設備他修理工事                     |

|     |                |                                      |
|-----|----------------|--------------------------------------|
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所 | 下関(発)第1号機夏季重負荷期前点検工事                 |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所 | 下関(発)第1号脱硫冷却塔排水シクナー他点検修理工事           |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所 | 下関(発)排水処理脱水機Dベルトコンベヤー修理工事            |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所 | 下関(発)第1号A/B除塵機伝動用小鎖車修理工事             |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所 | 下関(発)第1号脱硫冷却塔排水槽排水配管漏洩他修理工事          |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所 | 下関(発)排水処理2-COD吸着塔ストレーナ点検清掃工事         |
| H25 | 中電プラント(株)下関事業所 | 下関(発)1号脱硫冷却塔デミスター清掃工事                |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 柱上変圧器RC 真空炉内コンベア修理工事                 |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 滝本(発)水車発電機細密点検他                      |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 滝本(発)給水ポンプ取替                         |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 柱上変圧器RC 真空加熱設備他6ヶ月点検工事のうち真空炉設備他点検工事  |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 柱上変圧器RC 6ヶ月点検付帯工事のうち2次凝縮器用外部ヒータ修理他   |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 柱上変圧器RC Bケース炉No.3炉内コンベア修理工事          |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 滝本(発)ドラフトドレン配管他修理工事                  |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 南原(発)1・2号下部油槽給油作業                    |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 間野平(発)2G重故障調査・修理                     |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 柱上変圧器RC 真空加熱設備他年次点検工事のうち真空加熱設備他点検工事  |
| H25 | 中電プラント(株)広島支社  | 柱上変圧器RC 年次点検付帯工事のうち2次凝縮器外部ヒータ他修理     |
| H25 | 中電プラント(株)山口営業所 | 大井川第二(発)水車・発電機細密点検他工事                |
| H25 | 中電プラント(株)山口営業所 | 徳山(発)水車発電機改修工事                       |
| H25 | 中電プラント(株)山口営業所 | 小屋川発電所 水車発電機オーバーホール工事                |
| H25 | 中電プラント(株)山口営業所 | 小屋川発電所 圧油装置等点検整備工事                   |
| H25 | 中電プラント(株)山口営業所 | 福栄発電所水車・発電機普通点検工事                    |
| H25 | 中電プラント(株)山口営業所 | 油谷風力発電所 平成24年度定期点検                   |
| H25 | 日電工業(株)        | 三隅(発)復水脱塩装置樹脂取替工事                    |
| H25 | 日電工業(株)        | 三隅(発)補給水処理装置点検工事                     |
| H25 | 日電工業(株)        | 三隅(発)1号HP8A/Bヒータ出口ドレン温度計修理工事         |
| H25 | 日電工業(株)        | 三隅(発)脱硫装置重負荷期前点検工事                   |
| H25 | 日電工業(株)        | 三隅(発)脱硫装置GGH再加熱器水洗工事                 |
| H25 | 日電工業(株)        | 三隅(発)脱硫装置吸収塔他点検修理工事                  |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)貯炭場クレーマハロー爪修理工事               |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)揚運炭装置点検修理工事                   |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)第1号脱硫装置A/B-GGH軸受修理工事          |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)第1号脱硫装置点検工事(第12回)のうち機械関係点検工事  |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)第1号Eco出口ガスO2計修理工事             |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)第1号脱硫装置A/B-GGH減速機点検修理工事       |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)第1号脱硫GGH低温側ラジアルシール他修理工事       |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)第1号機取水口海水温度計設置工事              |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)第1号脱硫GGHバイパスシール他修理工事          |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)運炭Aクラッシャーローラ関連除却工事            |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)運炭Aクラッシャーローラ取替工事              |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)第2号脱硫装置中間点検工事(第3回)のうち機械関係点検工事 |
| H25 | 日電工業(株)        | 新小野田(発)第2号脱硫吸収塔上部スプレーポンプ出入口弁修理工事     |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| H25 | 日電工業(株)      | 新小野田(発)第2号脱硫CGシール空気配管他修理工事             |
| H25 | 日電工業(株)      | 新小野田(発)第2号脱硫GGHスートブロワーケーシング修理工事        |
| H25 | 中電工業(株)      | 下関(発)2号脱硫石膏分離機供給槽廻り塗装修理工事              |
| H25 | 中電工業(株)      | 三隅(発)補給水処理装置A配管架台他塗装修理工事               |
| H25 | 中電工業(株)      | 三隅(発)No.1軽油タンク不適合箇所修理に伴う塗装他関連工事        |
| H25 | 中電工業(株)      | 三隅(発)No.1軽油タンク外面塗装修理工事                 |
| H25 | 中電工業(株)      | 三隅(発)A-EP出口煙道支持架台他塗装修理工事               |
| H25 | 中電工業(株)      | 関門連系線 鋼管鉄塔主柱材内部補修工事                    |
| H25 | 中電工業(株)      | 新相浦火力線鋼管鉄塔主柱内面部分補修工事                   |
| H25 | 中電工業(株)      | 福栄線ほか1線路鉄塔塗装工事                         |
| H25 | 中電工業(株)      | 美祢萩線No.131~142鉄塔塗装工事                   |
| H25 | 中電工業(株)      | 新山口幹線No.97~116一部鉄塔塗装工事                 |
| H25 | 中電工業(株)      | 新小野田火力山口線No.6ほか1線路鉄塔塗装工事               |
| H25 | 中電工業(株)      | 新山口幹線No.100~104一部鉄塔塗装工事                |
| H25 | 中電工業(株)      | 関門連系線 鋼管鉄塔主柱材内部補修工事                    |
| H25 | 中電工業(株)      | 新相浦火力線鋼管鉄塔主柱内面部分補修工事                   |
| H25 | (株)ブリヂストン    | 加硫機整備                                  |
| H25 | (株)ブリヂストン    | 充満タンク撤去・産廃処理                           |
| H25 | (株)ブリヂストン    | 240ミキサ一据替工事                            |
| H25 | 日本通運(株)      | 宇部興産機械構内作業                             |
| H25 | 日本通運(株)      | 宇部アンモニア作業                              |
| H25 | 日本通運(株)      | 宇部アンモニア定修工事                            |
| H25 | 日本通運(株)      | 太陽石油(株)定修工事                            |
| H25 | 日本通運(株)      | 西部石油(株)定修工事                            |
| H25 | 西日本プラント工業(株) | 戸畑共同火力(株)4号補機修繕工事(タービン関係)のうち補機ポンプ点検    |
| H25 | 西日本プラント工業(株) | 戸畑共同火力(株)2号補機修繕工事(タービン関係)のうち補機ポンプ      |
| H25 | (株)小月製鋼所     | 新小野田(発)第1号機定期点検工事(第12回)のうちボイラ本体非破壊検査   |
| H25 | (株)小月製鋼所     | 新小野田(発)第2号機中間点検工事(第3回)に伴う点検用吊架台仮設・解体工事 |